

Acessórios e Partes para Wattímetros Bird




	Peso (g)	Código
Cabo interno Bird 43	60	11313
Conector externo N F	30	10956
Galvanômetro Bird 43	370	10957
Bolsa CC1 p/ Wattímetro	700	11002

Monitor de VSWR 824-960MHz



Pode desativar o transmissor de RF automaticamente caso o VSWR ultrapasse o limite selecionado. Permite medições locais e remotas através de programa para PC (comunicação serial). Disponível também para 1,8-2,1GHz.

Modelo	7005A Cellular	
Fabricante	Bird	
Faixa de Frequências	MHz	824-960
Potência Máxima de Entrada	750W, 3,0:1VSWR	
Perdas de Inserção (máx)	dB	0,12
Limites Seleccionáveis de Alarme	VSWR	1,3; 1,5; 1,8
Indicação de Alarme	LED	
Saída de Alarme	contatos C, NA, NF	
Conector de Entrada	N M	
Conector de Saída	N F	
Dimensões	mm	127x117x33
Peso	g	450
Código	12269	



Multímetros

Fluke 73-III



Fluke 179



Fluke 87



Modelo	73-III	179	87
Fabricante	Fluke	Fluke	Fluke
Display (máx contagem)	3200	6000	4000
Precisão básica dc	%	0,3	0,09
0,05			
Escala de μ A		mA	sim
Medida relativa			sim
Frequêncímetro	Hz	2 - 100k	0,5 - 200k
Capacímetro		sim	sim
Valor MIN/MAX		sim	sim
True RMS		sim	sim
Escala Auto/Manual	sim	sim	sim
Teste continuidade c/ beep	sim	sim	sim
Teste diodo	sim	sim	sim
Bargraph	sim	sim	sim
Iluminação de display		sim	sim
Inclui capa plástica protetora		sim	sim
Dimensões	mm	28x75x166	37x89x190
		32x87x187	
Peso	g	900	900
		900	900
Código		10006	19762
		10007	

Frequêncímetros



Modelo	Cub	M1	3000A+
Fabricante	Optoelectronics	Optoelectronics	Optoelectronics
Faixa de frequências	Hz	1M-2,8G	10-50M, 10M-2,4G*
			10-220M, 10-3G*
Impedância de entrada	50 Ω	1M Ω (30pF) ou 50Ω	1M Ω (30pF) ou 50Ω
Máximo sinal	+15dBm, 50mW	100Vrms / +15dBm, 50mW	100Vrms / +15dBm, 50mW
Dimensões	mm	124x71x36	135x100x35
Peso	g	570	700
		700	500
Código	10508	10010	10210

*Depende da impedância selecionada. **Itálico** refere-se à **50 Ω**

Medidor de Terra - Alicates



Inclui maleta de transporte e loop de calibração.

Modelo	3710	
Fabricante	AEMC	
Medida de Resistência	Ω	1 - 1200 autorange
Medida de corrente de fuga	A	0,001 - 30 (RMS) autorange
Dimensões	mm	235x100x55
Peso	kg	1
Código	14135	

Medidor de Terra

- Inclui:
 - Hastes de terra
 - Pontas de prova
 - Sacola de acessórios
 - Maleta de transporte



Modelo	3235	
Fabricante	Yokogawa	
Medida de resistência	Ω	0-10-100-1000
Medida de tensão	V	0-30
Frequência de medição	Hz	500
Dimensões (s/ acessórios)	mm	122x190x124
Peso (completo)	kg	4,2
Código	10009	